

Datos técnicos

Caja de cambio para medidores y accesorios, modelo C1600



Características principales

Características

- Su interior es lo suficientemente grande como para guardar y proteger sus instrumentos, accesorios y otros artículos imprescindibles.
- Junta de goma en la tapa que impide la entrada de polvo y humedad.
- Bandeja extraíble para mantenerlo todo organizado.
- Fácil acceso a piezas pequeñas, como fusibles, baterías, sondas y cables, a través del compartimiento en la parte superior de la tapa, con cierre a presión.
- Incluye cinco correas de velcro para envolver cables y puntas de prueba cuando no se utilicen.
- Se puede cerrar con un candado.
- Mango de gran tamaño que facilita el transporte.

Descripción general del producto: Caja de cambio para medidores y accesorios, modelo C1600

El estuche C1600 es de plástico reforzado y ha sido diseñado para transportar multímetros digitales portátiles y

calibradores de procesos de Fluke, así como la mayoría de accesorios utilizados con estos instrumentos.

