


# Fluke SW90W FlukeView ScopeMeter Software



## Características principales

- Para los instrumentos ScopeMeter de la serie 120 y 190
- Windows XP/Vista/Win-7
- Requiere un puerto RS-232 (puerto COM) o USB libre
- Requiere un adaptador/cable RS-232 PM9080 o un cable OC4USB (series 120 y 190), ambos opcionales

Nota: los dispositivos de la serie 190 II incluyen un puerto y un cable USB. No se necesita hardware adicional para la serie 190 II.

## Descripción general del producto: Fluke SW90W FlukeView ScopeMeter Software

**El software FlukeView añade la potencia del PC a su instrumento de comprobación ScopeMeter de Fluke**


El software FlukeView ScopeMeter le ayuda a sacar más partido a [su osciloscopio](#) mediante:

- **Documentación:** transfiera formas de ondas, pantallas y datos de mediciones del ScopeMeter a su PC para imprimirlos o importarlos a otros programas.
- **Archivo:** almacene y recupere formas de ondas con anotaciones y cree su propia biblioteca para obtener referencias y comparaciones de forma fácil.

- **Análisis:** recopile valiosos datos de medición y active las mediciones del cursor para revelar relaciones y condiciones.

Registro ampliado de hasta cuatro mediciones seleccionadas por el usuario que permite seguir y analizar señales lentas y eventos relacionados. Cargue formas de onda al PC y utilice los cursores para mediciones detalladas. Realice análisis de formas de onda, incluido el de armónicos.

# Modelos



## Fluke SW90W

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
Edificio Payma  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: cs.es@fluke.com  
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.  
Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.**