

Data teknis

# Fluke 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe



## Fitur utama

- Durable ribbon sensor
- Measurement range: -29 to 149 °C for pipe diameters from 6.4 to 34.9 mm
- One year warranty

## Ikhtisar Produk: Fluke 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe

The Fluke 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe uses Type-K thermocouple for fast temperature and superheat measurements of pipe surfaces. The 80PK-8 Type K Thermocouple Pipe Clamp Temperature Probe is designed to reliably measure the temperature of pipes ¼-inch (6 mm) to 1 3/8-inch (35 mm) in diameter, at temperatures between -29 °C and 149 °C (-20 °F and 300 °F), while retaining a long service life.

## Model



### **80PK-8**

Fluke 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe

---

Pipe Clamp Temperature Probe

---




**Pemeliharaan preventif yang disederhanakan. Tak ada lagi pekerjaan ulang.**

Hemat waktu dan tingkatkan keandalan data pemeliharaan Anda dengan menyinkronkan pengukuran secara nirkabel menggunakan sistem Fluke Connect

- Menghilangkan kesalahan entri data dengan menyimpan pengukuran secara langsung dari alat dan menghubungkannya dengan perintah kerja, laporan, atau catatan aset.
- Memaksimalkan waktu operasi dan meyakinkan dalam mengambil keputusan pemeliharaan dengan data yang dapat dipercaya dan dilacak.
- Tidak ada lagi papan klip, buku catatan, dan banyak spreadsheet dengan transfer pengukuran nirkabel satu langkah.
- Mengakses pengukuran dasar, historis, dan terbaru menurut aset.
- Membagikan data pengukuran menggunakan panggilan video ShareLive™ dan email.

Temukan selengkapnya di [flukeconnect.com](http://flukeconnect.com)



Semua merek dagang adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Layanan WiFi atau seluler diperlukan untuk berbagi data. Smartphone, layanan nirkabel dan paket data tidak termasuk dalam pembelian. Penyimpanan 5GB pertama gratis. Detail dukungan melalui telepon dapat dilihat di [fluke.com/phones](http://fluke.com/phones).

**Layanan nirkabel dan paket data smartphone tidak termasuk dalam pembelian. Fluke Connect tidak tersedia di semua negara.**