

Datos técnicos

2627-S | Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])



Descripción general del producto: 2627-S | Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])

One of the potential advantages of a digital thermo-hygrometer is that instead of sending the entire unit out for calibration, you can simply swap sensors and send only the sensors due for calibration out of the lab. The 1620A "DewK" Thermo-Hygrometer allows you to swap sensors without shutting it down or discontinuing your other readings.

Smart sensors make this possible because all of the calibration information is contained inside the sensor. Your costs are reduced because the 1620A never needs to be calibrated since it is only a display. Spare sensors like the 2627-S are less expensive to store, ship and recalibrate than an extra chart recorder.

With each kit you get a:

- Standard-accuracy sensor
- Sensor wall mount bracket
- 7.6 m (25 ft) extension cable

Modelos



2627-S

Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.