

Accessoire de montage en trépied Fluke 2



Présentation du produit: Accessoire de montage en trépied Fluke 2

Cet accessoire de montage léger d'une pièce et spécifiquement conçu se fixe rapidement et facilement à votre caméra de thermographie Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 ou TiR110 et vous permet de monter un trépied ou pied standard pour les applications ou situations qui nécessitent une plate-forme plus stable ou semi-rigide.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.