

Accessoire de montage en trépied Fluke 2



Présentation du produit: Accessoire de montage en trépied Fluke 2

Cet accessoire de montage léger d'une pièce et spécifiquement conçu se fixe rapidement et facilement à votre caméra de thermographie Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 ou TiR110 et vous permet de monter un trépied ou pied standard pour les applications ou situations qui nécessitent une plate-forme plus stable ou semi-rigide.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**